В Кемеровской области изучаются обстоятельства гибели рабочего шахты «Осинниковская», проводится доследственная проверка

28 февраля текущего года в горной выработке шахты «Осинниковская» обнаружено тело 21-летнего электрослесаря различными травмами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что потерпевший, находясь в горной выработке, попытался самостоятельно при работающем конвейере удалить застрявшую в полотне деталь. В результате молодого человека затянуло между ленточным полотном и обводным роликом, от полученных повреждений он скончался на месте. Спасательные службы вызвали коллеги потерпевшего.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь, сотрудники Ростехнадзора. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, истребуется документация относительно проводимых на объекте работ. Также органами Следственного комитета выясняются обстоятельства, связанные с производством работ и соблюдением правил техники безопасности, прохождения инструктажа.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

29 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1019620>