
В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего на шахте «Разрез Инской»

27 ноября 2018 года поступило сообщение о том, что в горной выработке шахты «Разрез Инской» обнаружено тело 33-летнего рабочего. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что рабочий, находясь в горной выработке, предпринял попытку перехода через конвейерную ленту в неполюженном месте. Однако мужчина оступился, и его затащило в барабан ленты. Коллеги вызвали спасателей, тело мужчины подняли на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

28 ноября 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1276422>