
В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту смерти двух рабочих на производстве

1 февраля текущего года около 14 часов местного времени поступило сообщение о том, что в помещении бетонно-смесительного узла ООО «Кемеровский домостроительный комбинат» обнаружены тела 26-летнего мастера и 46-летнего слесаря. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, в утреннее время напарники поднялись на верхнюю площадку бетонно-смесительного узла, а потом перестали выходить на связь. Коллеги обнаружили их на полу без сознания, вынесли из помещения и вызвали «скорую помощь». Однако прибывшие медицинские работники спасти пострадавших не смогли, во время реанимационных мероприятий они скончались.

В настоящее время на месте работает следственная группа, помещение обследуют эксперты МЧС. Специалисты должны будут определить наличие химических веществ в воздухе и степень их опасности для жизни и здоровья людей.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

01 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1295182>